

LM-06 オーバーライト再計算モードの使い方

平均ラウドネス計測後に素材の差し替えや追加などが行われると、従来ではプログラム全体を最初から再計測するため、再度実時間を要していました。オーバーライト再計算モードでは、タイムコードベースでの計測を条件に差し替えや追加を完了したと同時に、全体のラウドネス値を高速に再計算できます。



■ 設定項目

オーバーライト再計算モードを使うには、「タイムコード」「スタートモード」「計測範囲」の設定が必要となります。(本機仕様書P.24及びP.28参照)

■ 設定手順

1. 「タイムコード」
メニュー画面[SYSTEM]の[TC SELECT]にて計測に使用するタイムコードの種類とレートを選択します。



2. 「スタートモード」
メニュー画面[LOUDNESS START]のSTART MODEを「OVER WR」に設定します。



3. 「計測範囲」
同画面内[--- TC OVER WR ---]に、計測を開始する時間(START)と計測範囲(WINDOW)を指定します。

■ 基本的な使い方

- ・ 計測を行う前に、ラウドネス値をリセットします。
- ・ 計測は素材のタイムコードに従って、自動で開始/停止します。
- ・ 計測中は約30ミリ秒間隔で計測結果を更新し続けます。
- ・ 計測範囲内で部分計測した箇所はラウドネス値が上書きされ、範囲外は計測から除外されます。

