MTX-2420

Ver 1.0x

SDI/AES/ANALOG OUTPUTマトリクス ユニット

仕 様 書

目次

1.	概	要	3
2	4	様	,
۷.	11	.1%	4
	1.	HD/SD SDI入力回路	4
		デジタル入力回路	
	3.	アナログ入力回路	4
	4.	デジタル出力回路	
	5.	アナログ出力回路	4
	6.	同期信号入力回路	
	7.	アナログモニター出力回路	5
		ヘッドフォン出力回路	
		モニターリモートコントロール回路 (モニターリモートコントローラ MTX-2420R用)	
		リモートコントロール回路(ファームウェア アップデート用)	
		電源部	
	12.	その他	6
2	Æ	- 部の名称と機能	-
٥.	台	・即り4 かく成形	
	1.	マトリクス表示LED:	
	2.	蛍光管表示器 ディスプレイ:	
	3.	「METER SELECT」スイッチ:	
	4.	「LOUDNESS START/RESET」スイッチ:	g
	5.	SETUP操作部 :	10
	6.	電源/LOCK LED:	10
	7.	SETUPファンクション選択スイッチ群 :	10
	8.	「ON AIR」スイッチ :	
	9.	AES出力操作部 :	
	10.	アナログ出力操作部:	
	11.		
	12.	モニター操作部:	
		設定メモリー呼び出しスイッチ群:	
		アナログ入力コネクタ: ANALOG INPUT 1~4 L/R	
		AUX入力コネクタ: AUX INPUT L/R	
		UTL入力コネクタ: UTL INPUT L/R	
		アナログ出力コネクタ: ANALOG INPUT A [*] F L/R モニター出力コネクタ: MONITOR OUTPUT L/R	
		4ダーロガコネクダ: MONITOR OUTPUT L/R AC電源入力コネクタ/電源スイッチ: POWER 1/2	
		AC 电源スクコネクタン 电源スイッテ : POWER 「/ 2 シリアルコネクタ出力部 :	
		クリアルコネクタ出力部 :	
		AES	
		SDI入出力コネクタ: SDIーA/SDIー B	
		同期信号入出力コネクタ:	
		ー スティー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー	
		AUX入力レベル調整ボリューム: プッシュスイッチ付きボリューム L/R	
		UTL入力レベル調整ボリューム: プッシュスイッチ付きボリューム L/R	

7	、形 式法図	27
6. 茅	系統図	26
3.	「LOUDNESS UTIL」: ラウドネス計測 付加機能設定	25
2.	「LOUDNESS CONFIG」: ラウドネス計測 初期設定	
1.	「LOUDNESS MATRIX」: ラウドネス計測 入力信号選択	
5. t	ヹットアップ ファンクション (ラウドネス系)	23
6.	「SYSTEM」: システム動作設定	22
5.	「MEMORY」: メモリ 呼び出し/保存	
4.	「MATRIX」: 出力マトリクスI設定/OSC信号選択	20
3.	「DOWNMIX」: ダウンミックス設定	19
2.	「SDI」: SDI設定	
1.	「IN LEV」: インプット レベル調整	17
4. t	ヹットアップ ファンクション (マトリクス動作系設定)	17
35.	「DIM」スイッチ:	16
	「MODE L/R」スイッチ:	
33.		
32.		
31.		
30.		
29.		16
28.	ラウドネス値表示 7セグ LED:	15

1. 概要

本機は、SDI/デジタル(AES-3id)/アナログ信号混在のオーディオOUTPUTマトリクスミキサーです。 SDI-A入力とデジタル入力には、それぞれ5. 1chサラウンドのダウンミックス機能があり、ダウンミック信号 機の選択も可能です。

- HD/SD-SDI 2系統入力(各エンベデッド音声8ch、オーディオグループ選択可)
- デジタル入力 4系統 (8ch)
- アナログ入力 4系統 (8ch)
- 5. 1chサラウンドのダウンミックス 2系統 (SDI-A、AES)
- 18x10 ステレオ マトリクス (各入力、ダウンミック)
- デジタル/アナログ入力のMIX出力機能
- デジタル出力 4系統 (8ch、L/R共通レベル調整)
- アナログ出力 6系統 (12ch、 L/R単独レベル調整)
- OSC割込み機能(100Hz、400Hz、1kHz)
- モニター出力 1系統 (L/R)
- ヘッドフォン出力 1系統 (L/R)
- AUX/UTL入力のモニターミックス機能
- モニター操作リモコン付属 (MTX-2420R)
- 2系統ラウドネス計測機能 (サラウンド系統可能)
- ラウドネス リングバッファ計測機能
- 外部同期 (WORD/VIDEO/AES/デジタル入力)
- 設定メモリ 6個 (ユーザーメモリ x5、デフォルトメモリ x1)
- 2系統 AC電源入力

2. 仕様

1. HD/SD SDI入力回路

 系統数
 : HD/SD SDI 2系統

 SDI 入力信号
 : SMPTE292M/259M-C

 エンベデッドオーディオ : SMPTE299M / 272M

分解能 : 24bit/20bit

サンプリング周波数 : 48kHz

入力レベル : 800mVp-p ±10%

入力インピーダンス : 75Ω コネクター : BNC

2. デジタル入力回路

: AES-3id 4系統 系統数

サンプリング周波数 : 48kHz ±100ppm (マスターシンクソースに選択時)

32k~96kHz (マスターとなるシンクソースに選択時以外)

最大/最小入力レベル : 最大レベル 7Vp-p、最小レベル 320mmVp-p

入力インピーダンス : 75Ω コネクター : BNC

3. アナログ入力回路

アナログ入力 系統数 : バランス モノラル 8系統

AUX入力 系統数: バランス ステレオ 1系統 (L/R)UTL入力 系統数: バランス ステレオ 1系統 (L/R)ADC分解能: 24bit

ADCサンプリング周波数: 48kHz (同期クロックによる)

基準入力レベル : +4dBu 入力インピーダンス : 20kΩ

: XLRタイプ 3ピン メス座 (2番 ホット、3番 コールド) コネクター

4. デジタル出力回路

: AES-3id 4系統 系統数

出力レベル : 1Vp-p 出力インピーダンス : 75Ω コネクター : BNC

7. アナログ出力回路

系統数: バランス モノラル 12系統基準出力レベル: +4/0/-10/-20dBu (切換え式)伝送周波数範囲: 30~20kHz ±0.5dB

適合負荷インピーダンス : 600Ω以上

コネクター : XLRタイプ 3ピン オス座 (2番 ホット、3番 コールド)

6. 同期信号入力回路

系統数 : 各1系統 入力インピーダンス : 75Ω

WORD入力 : 0.5~7.0Vp-p 48kHz ±100ppm VIDEO入力 : NTSC/PAL コンポジットビデオ (自動判別)

AES 入力 : AES-3id

7. アナログモニター出力回路

: バランス ステレオ L/R 1系統 系統数

基準出力レベル: +4dBu伝送周波数範囲: 30~20kHz ±0.5dB

適合負荷インピーダンス : 600 Ω以上

コネクター : XLRタイプ 3ピン オス座 (2番 ホット、3番 コールド)

8. ヘッドフォン出力回路

系統数 : ステレオ L/R 1系統 出力レベル : 最大90mW/32Ω : 100~15kHz ±2.0dB 伝送周波数範囲

コネクター : φ6.3 ステレオ ヘッドホンジャック

9. モニターリモートコントロール回路 (モニターリモートコントローラ MTX-2420R用)

コントロール方式 : RS-422準拠シリアルコントロール 1系統

コネクター : Dサブ 25ピン メス座 (勘合固定台: M2. 6ミリ ネジ)

ピンアサイン

Pin No.	信号名	Pin No.	信号名	
1	フレームGND	14	信号GND	
2	受信一	15	受信+	
3	送信+	16	送信一	
4	信号 GND	17	フレームGND	
10, 23	電源(+12V)	12, 25	電源(GND)	

※ その他のピンは未接続。

10. リモートコントロール回路 (ファームウェア アップデート用)

コントロール方式 : RS-422準拠シリアルコントロール 1系統

: Dサブ 9ピン メス座 (勘合固定台: M2. 6ミリ ネジ) コネクター

ピンアサイン

Pin No.	信号名	Pin No.	信号名
1	フレームGND	6	信号GND
2	受信一	7	受信+
3	送信+	8	送信一
4	信号 GND	9	フレームGND
5	ファクトリーモード		

※ 5pinは、未接続にて使用してください。

11. 電源部

AC電源系統数 : 2系統
AC電源電圧 : AC100~240V、50/60Hz(海外安全規格は取得しておりません)
ACコネクター : 3P ACインレット
AC消費電力 : 38W

12. その他

外形寸法 (本体) : 482(W) x 350(D) x 177(H) (EIA-4U、突起物を含まず) 外形寸法 (MTX-2420R): 160(W) x 150(D) x 45(H、リア部) (突起物を含まず)

重 量 (本体) : 11. Okg (電源ケーブルを含まず) 重 量 (MTX-2420R) : 1. Okg (接続ケーブルを含まず)


動作温度湿度範囲 : 5~40℃、40~85%(但し、結露なきこと)

付属品 : 電源ケーブル 2本

モニターリモートコントローラ (MTX-2420R) 1台

3. 各部の名称と機能

本体 フロント側




マトリクス表示LED :

マトリクス状態を表示します。

OSC割込みしている場合は、OSC出力が 優先されますので、OSC LEDが点灯し、 マトリクス設定部LEDは、点滅表示となりま す。

また、マトリクス設定で「MIX」選択している Land 場合は、選択されている各入力LEDが点灯します。



2.蛍光管表示器 ディスプレイ:

メーター表示や、セットアップ内容の表示を行ないます。

3.「METER SELECT」スイッチ:

蛍光管表示器 ディスプレイにてメーター表示する信号 を選択します。



オーバーロード時には、下列のチャンネル名部分が反転表示します。

セットアップ「SYSTEM」の「OVER LEV:」設定にて、オーバーロード表示レベルを設定することが可能です。

METER INPUT/OUTPUT

SDI : SDI-A/B 入力信号表示 AES/ANA : AES/ANALOG 入力信号表示 OUT : AES/ANALOG 出力信号表示

DMIX : SDI-A/AES ダウンミックス信号表示



METER IN/OUT: SDI



METER IN/OUT: AES/ANA



METER IN/OUT: OUT



METER IN/OUT: DMIX

METER LOUDNESS

INPUT : ラウドネス 入力信号表示

M/S : モーメンタリー(M)/ショートターム(S)表示

HIST : ヒストグラム表示 (レベル分布)




LOUDNESS: INPUT



LOUDNESS: M/S



LOUDNESS: HIST



4.「LOUDNESS START/RESET」スイッチ:

ラウドネス計測のSTART/PAUSE/RESET操作を行ないます。

LOUDNESS





「START」スイッチにて、ラウドネス計測のSTART/PAUSEを操作します。

LED点灯 : ラウドネス計測中

LED点滅 : ラウドネス計測を一時停止 (PAUSEモード)

LED消灯 : ラウドネス計測停止

「RESET」スイッチの<u>長押し</u>にて、ラウドネス計測をリセットします。 PAUSEモードの場合は、 リセット後、計測停止状態となります。

5.SETUP操作部 :

セットアップファンクションの操作を行ないます。

SETUP

「ESC」スイッチ:

セットアップファンクションを抜ける場合や、設定更新しない場合に操作します。



エンコーダー (プッシュスイッチ付き):

セットアップ項目の移動や、設定内容変更で使用します。 本エンコーダーは、 プッシュスイッチ機能があり、セットアップ項目選択や設定値更新時にON操作 を行ないます。



「SETUP ENABLE」スイッチ: タイマースイッチ

セットアップ内容を変更する場合、長押しにて「ON(LED点灯)」させます。 SETUP「SYSTEM」の「ENABLE OFF:」時間経過後、自動的にOFF(設定変更禁止モー ド)に戻ります。

電源/LOCK LED:

各AC電源入力状態と、同期状態の表示を行ないます。

PWR-1 PWR-2 LOCK

「PWR-1/PWR-2」LED : 各AC電源の入力状態を表示します。

緑点灯: 正常

赤点灯: 電源異常、または、未入力

「LOCK」LED : 同期状態を表示します。

緑点灯: LOCK状態 赤点灯: UNLOCK状態

橙点灯: インターナルクロック動作

7.SETUPファンクション選択スイッチ群

各セットアップファンクションを選択します。 SETUP「ENABLE」スイッチ がON(LED点灯)している場合、設定内容の変更が可能となります。 設定詳細に関しては、後述「セットアップ ファンクション」を参照してくださ い。

「IN LEV」 : 入力レベル調整 **SDI** SDI入力設定 LDOMNWIX1: ダウンミックス設定 「MATRIX」 : マトリクス設定

「MEMORY」: メモリー呼び出し/保存操作

「SYSTEM」 : システム設定

「LOUDNESS MATRIX」: ラウドネス計測での入力マトリクス設定

「LOUDNESS CONFIG」: ラウドネス計測での初期設定

「LOUDNESS UTIL」 : ラウドネス計測でのリングモード/表示設定

SETUP

















8.「ON AIR」スイッチ


長押しにて、「ON AIR」モードに移行します。
「ON AIR」モードにした場合、各出力系統のOSC割込みは禁止されます。



9. AES出力操作部:

AES出力部の操作と出力メーター表示を行ないます。

「MONI」スイッチ : AES出力信号のモニター選択「OSC」スイッチ : AES出力へのOSC割込み「L/R」ボリューム : AES出力レベル調整 METER : AES出力レベルメーター



10. アナログ出力操作部:

アナログ出力部の操作と出力レベルインジケーター(2色LED)での 出力レベル表示を行ないます。

「MONI」スイッチ: アナログ出力信号のモニター選択 「OSC」スイッチ: アナログ出力へのOSC割込み 「-20/-10/0/+4」スイッチ: 出力基準レベル選択 レベルインジケーター(2色LED): アナログ出力レベル表示


「L/M/R」スイッチ: アナログ出力バス選択

L = Lch

M = L+R (-6dB)

R = Rch

「L」/「R」ボリューム: L/R単独のアナログ出力レベル調整



11. モニター レベルメーター :

モニター選択された信号レベルを表示します。


VUメーター : モニターレベル調整後の表示 バーメーター : モニターレベル調整前の表示



12. モニター操作部:

モニター出力での操作を行ないます。 入出力信号とダウンミックス信号の選択は 択一選択となり、AUX/UTL信号は、選択 された入出力信号と加算されます。

AES/アナログ出力設定部で「MONI」が ONされた場合、指定された出力信号が優 先出力され、「OUT」LEDが点滅します。



モニターリモートコントローラーを接続している場合、双方の操作が可能となりますが、モニター出力レベル調整は、指定された方のみでの操作が可能となります。(モニターリモートコントローラー側が選択されている場合、「RMT」LEDが点灯し、本体側のレベル操作は無効になります。)

「INPUT」スイッチ群: 指定入力信号選択

「DOWNMIX」スイッチ群: SDI-A/AES ダウンミックス信号選択

「AUX」スイッチ/LED : AUX入力信号選択(加算) 「UTL」スイッチ/LED : UTL入力信号選択(加算) 「DIM」スイッチ : DIMスイッチ (-12dB)

「MONO L/R」スイッチ : モニター出力モード

OFF = ステレオ出力 L = Lモノ出力

L+R = L+R ミックス出力

R = Rモノ出力

「RMT」LED : モニターリモートコントローラーでのレベル調整モード

 「OUT」LED
 : 出力信号選択インジケーター

 「MONI」ボリューム
 : モニター出力レベル調整

 「PHONES」ボリューム
 : ヘッドフォン出力レベル調整

 「PHONES」ジャック
 : ヘッドフォン出力ジャック

13. 設定メモリー呼び出しスイッチ群:

長押しにより、指定メモリーを呼び出します。


ユーザーメモリ(MEM-1~6)は、セットアップ「MEMORY」にて、保存/呼び出しが可能です。

デフォルトメモリ(DEF)は、セットアップ「SYSTEM」にて、保存します。

「MEM-1~5」: ユーザーメモリ 「DEF」 : デフォルトメモリ



本体 リア側



14. アナログ入力コネクタ : ANALOG INPUT 1~4 L/R

15. AUX入力コネクタ : AUX INPUT L/R

16. UTL入力コネクタ : UTL INPUT L/R

17. アナログ出力コネクタ : ANALOG INPUT A~F L/R

18. モニター出力コネクタ: MONITOR OUTPUT L/R

19. AC電源入力コネクタ/電源スイッチ : POWER 1/2

「POWER 1」: AC電源 1 「POWER 2」: AC電源 2

20. シリアルコネクタ出力部:

「MONI CONTROL」コネクタ : モニターリモートコントローラー接続用コネクタ

「UPDATE」コネクタ : ファームウェア アップデート用コネクタ

「SELECT」スイッチ : コネクタ選択スイッチ (通常は「MONI CONTROL」側)

21. AES出力コネクタ : AES OUTPUT A~D

22. AES入力コネクタ : AES INPUT 1~4

23. SDI入出力コネクタ : SDI-A/SDI- B

「INPUT」 : SDI入力コネクタ

「THRU-1」 : SDI アクティブ スルー出力 (電源OFFは、ノンアクティブ スルー)

「THRU-2」 : SDI アクティブ スルー出力 (電源OFFは、未出力)


ディップスイッチ: 未使用

24. 同期信号入出力コネクタ:

「VIDEO INPUT」 : コンポジット ビデオ入力 (NTSC/PAL 自動判別) 「WORD INPUT」 : ワード入力

「WORD INPUT」 : ワード入力「WORD OUTPUT」 : ワード出力

モニター リモート コントローラー



- 25. モニターレベル調整ボリューム : プッシュスイッチ付きボリューム ボリュームノブをプッシュ ON することにより、「RMT」LED が点灯し、本体のモニター出力レベルを 調整が可能となります。 (「RMT」LED 消灯時は、本体の MONI ボリュームが有効)
- 26. AUX入力レベル調整ボリューム: プッシュスイッチ付きボリューム L/R ボリュームノブをプッシュ ON することにより、「CNT」LED が点灯し、AUX 入力の L/R レベルを個 別に調整することが可能となります。 「CNT」LED 消灯時は、基準レベル(OdB)位置となります。
- 27. UTL入力レベル調整ボリューム: プッシュスイッチ付きボリューム L/R ボリュームノブをプッシュ ON することにより、「CNT」LED が点灯し、UTL 入力の L/R レベルを個別に調整することが可能となります。
 「CNT」LED 消灯時は、基準レベル(OdB) 位置となります。
- 28. ラウドネス値表示 7セグ LED: セットアップ「LOUDNESS UTIL」の「MTX-2420R DISP:」で設定されたラウドネス系統のラウドネス値で、本機「DISPLAY」で指定されたラウドネス値を表示します。

29. 「LOUDNESS START/RESET」スイッチ:
ラウドネス計測のSTART/PAUSE/RESET操作を行ないます。

LOUDNESS



「START」スイッチにて、ラウドネス計測のSTART/PAUSEを操作します。

LED点灯 : ラウドネス計測中

LED点滅 : ラウドネス計測を一時停止 (PAUSEモード)

LED消灯 : ラウドネス計測停止

「RESET」スイッチの長押しにて、ラウドネス計測をリセットします。 PAUSEモードの場合は、 リセット後、計測停止状態となります。

30. 「DISPLAY」スイッチ:

ラウドネス値表示7セグ LEDで表示する値を指定します。

OFF: インテグレーテッド ラウドネス値を表示 「SHORT」: ショートターム ラウドネス値を表示 「RING」: リングバッファモードでのラウドネス値を表示

- 31. 「**INPUT」**スイッチ群 : 任意の入力信号を選択します。(択一選択)
- 32. 「OUTPUT」スイッチ群 : 任意の出力信号を選択します。(択一選択)
- 33. 「DOWNMIX」スイッチ群 : 任意のダウンミックス信号を選択します。(択一選択)
- 34. 「MODE L/R」スイッチ : モニター出力モードを設定します。

OFF = ステレオ出力 L= Lモノ出力 L+R = L+R ミックス出力 R= Rモノ出力

35. 「DIM」スイッチ : DIM を ON します。 (-12dB)

4. セットアップ ファンクション (マトリクス動作系設定)

「SETUP ENABLE」スイッチにて、編集許可(ON:LED点灯)した状態の場合、設定内容を変更することが可能です。(「SETUP ENABLE」スイッチは、タイマースイッチ動作)

なお、編集許可状態は、SETUP「SYSTEM」の「ENABLE OFF」時間経過後、自動的にOFF(設定変更禁止モード)に戻ります。

1. 「IN LEV」: インプット レベル調整 各入力信号の入力レベルを調整します。

セットアップ「SYSTEM」の「SDI IN LEVEL:」設定が「ENABLE」の場合、SDI入力調整を行なうことが可能となります。(選択画面表示されます。)「IN LEV」スイッチを再度押すことにより、「AES/ANALOG」⇔「SDI-A/SDI-B」画面が切換ります。

調整範囲 = +12dB ~ MUTE

AES/ANALOG入力レベル調整画面

<< INPUT_LEVEL >>				<pre><<< RES/ANALOG SDI-B</pre>				
1-L:								
1-R:	0.0	3-R:	0.0	1-R:	0.0	3-R:	0.0	
2-L:	0.0	4-L:	0.0	2-L:	0.0	4-L:	0.0	
2-R:	0.0	4-R:	0.0	2-R:	0.0	4-R:	0.0	

SDI-A/B入力レベル調整画面

※ エンコーダーのプッシュスイッチをONしたまま エンコーダー回転させると、OdB⇔MUTEでのトグル動作となります。

2.「SDI」 : SDI設定

SDI入力でのオーディオグループ(チャンネル)と音 声同期モードを設定します。

また、SDI入力のLOCK状態とエンベデッドオーディオグループ状態の表示を行ないます。

SDI SETTING >>
SDI-A AGRP: GRP1/2 SDI-B AGRP: GRP1/2
SDI-A SYNC: EMB1-4 SDI-B SYNC: EMB1-4
SDI LOCK : LOCK AUDIO: 0000

SDI-A AGRP : SDI-A入力でのオーディオグループ選択 SDI-B AGRP : SDI-B入力でのオーディオグループ選択

GRP1/2 = 音声1~8ch選択

GRP1/3 = 音声1~4chと9~12ch選択 GRP1/4 = 音声1~4chと13~16ch選択

GRP2/3 = 音声5~12ch選択

GRP2/4 = 音声5~8chと13~16ch選択

GRP3/4 = 音声9~16ch選択

SDI-A SYNC : SDI-A入力の音声同期モード選択 SDI-B SYNC : SDI-B入力の音声同期モード選択

EMB1-4 = 選択音声1~4chの音声パケットでの同期 (推奨)

EMB5-8 = 選択音声5~8chの音声パケットでの同期

VIDEO = 映像信号での同期

注意: VIDEO同期モードでは、SDI音声データが非同期の場合ノイズが発生します。

SDI LOCK : SDI入力のLOCK状態表示

LOCK = LOCK状態(正常入力) ---- = UNLOCK状態(音声MUTE)

AUDIO : エンベデッド オーディオグループ 有無表示

左より、オーディオグループ1/2/3/4 (音声4ch単位で合計16ch)

= オーディオグループ パケットあり× = オーディオグループ パケットなし

3. 「DOWNMIX」: ダウンミックス設定 SDI-A/AES入力でのダウンミックス係数設定と入

SDI-A/AES人力でのダウンミックス係剱設定と人力信号選択を行ないます。



ダウンミックス係数設定

LRm : ダウンミックス トータルレベルの調整 C : フロント センターチャンネルのレベル調整 LRs : リア L/Rチャンネルのレベル調整

LFE : サブウーハーのレベル調整 (通常はMUTE)

ダウンミックス 入力信号選択


 L
 : Lch(フロント L)入力信号選択

 R
 : Rch(フロント R)入力信号選択

 C
 : Cch(フロント C)入力信号選択

 LFE
 : LFEs(サブウーハー)入力信号選択

Ls : Lsch(リア L)入力信号選択 Rs : Rsch(リア R)入力信号選択



ダウンミックス系統図

株式会社フォービット

4.「MATRIX」: 出力マトリクスI設定/OSC信号選択

各出力のマトリクス設定、MIXモードでのアサイン設定、OSC割込み時の周波数設定を行ないます。 通常は、ステレオ入力単位でアサインされますが、MIXモードの場合、AES/ANALOG入力信号を任 意に複数選択し、ミックスされた信号を選択することが可能です。

「MATRIX」スイッチを押す度に、メイン画面 ⇒ MIXモード AES出力 ⇒ MIXモード ANALOG出 カA~C ⇒ MIXモード ANALOG出力D~F ⇒ OSC周波数設定 ⇒ メイン画面と切換ります。

マトリクス メイン画面:

設定範囲 = SDI-A1~A4(1/2~7/8ch)、SDI DM(SDI-A入力のダウンミックス)、

SDI-B1~B4(1/2~7/8ch),

AES 1~4(AES入力 L/R)、AES DM(AES入力のダウンミックス)、

ANA 1~4(アナログ入力 L/R)、

MIX (MIXモード設定)

マトリクス メイン画面

MIXモード画面:

選択したい位置にカーソルを移動し、エンコーダースイッチをONすることにより、信号選択がON/OFFします。

ON箇所のクロスポイントは、「●」表示されます。



MIXモード AES出力選択画面



MIXモード ANALOG出力D~F選択画面

MIXモード ANALOG出力A~C選択画面

OSC周波数選択画面 :

各出力のOSC割込み時のOSC周波数を選択 します。

設定範囲:

100Hz : ステレオ 100Hz 400Hz : ステレオ 400Hz 1kHz : ステレオ 1kHz

1k/400 : L = 1kHz, R = 400Hz1k/100 : L = 1kHz, R = 100Hz



OSC周波数選択画面

5. 「MEMORY」 : メモリ 呼び出し/保存 ユーザー設定メモリ(MEM 1~5)の呼び出し/保存を行ないます。 「DEF」メモリは、セットアップ「SYSTEM」の「DEF STORE:」にて保存します。

> MEMORY RECALL : 呼び出しメモリを選択し、呼び出し MEMORY STOTE : 保存先メモリを選択し、保存

> > << MEMORY >>
> > MEMORY RECALL: MEM 3
> > MEMORY STORE : -----

6.「SYSTEM」: システム動作設定 本機のシステム設定を行ないます。

<< SYSTEM >> 2015.01.14 Uer1.00
SYNC CLK : INTERNAL
REF LEUEL: -20dBFS
OUER LEU : -3.0dBFs
DOEF STORE: STORE ! SDI IN LEUEL: ENABLE
INITIALAIZE : OFF

SYNC CLK : 同期クロック選択

INTERNAL = 内部クロック AES-1 IN = AES-1入力 AES-2 IN = AES-2入力 AES-3 IN = AES-3入力 AES-4 IN = AES-4入力

WORD IN = SYNC WORD入力

VIDEO IN = SYNC VIDEO入力 (NTSC/PAL自動判別)

AES IN = SYNC AES入力

REF LEVEL : アナログ入出力(+4dBu)のリファレンスレベル設定

選択範囲 = −20dBFS / −18dBFS

OVER LEV : METERでのオーバーロード表示レベル設定

選択範囲 = 0. OdBFS ~ -6. OdBFS (0. 1dBステップ)

DEF STORE : デフォルトメモリの保存

エンコーダー操作にて「STORE!」表示させ、エンコーダーノブをON

することにより、保存が実行されます。

POWER ON RCL: 電源ON時のメモリ呼び出し選択

LAST= 前回の電源OFF直前の設定内容MEM1~5= ユーザー設定メモリ 1~5を選択

DEF = デフォルトメモリを選択

ENABLE OFF : セットアップ内容の編集イネーブル自動OFF時間設定

OFF = 自動OFFさせない

1~10min = 指定時間経過後に自動OFF

SDI IN LEVEL : SDI-A/B入力レベル設定許可

ENABLE = レベル調整許可 DISABLE = レベル調整禁止

INITIALAIZE : 初期化実行 (工場出荷設定)

エンコーダースイッチをONし、「Sure?」表示させた後、再度エンコー

ダースイッチをONすると初期化が実行されます。

5. セットアップ ファンクション (ラウドネス系)

ラウドネス計測は、日本国内ではARIB TR-B32(ラウドネス運用規定)にて、パラメータ等が規定されています。 入力信号選択/付加機能設定以外の設定変更は、ユーザーの責任において行うようにしてください。

本機でのラウドネス計測機能は、2系同時計測(共にサラウンド計測対応)が可能です。

「SETUP ENABLE」スイッチにて、編集許可(ON:LED点灯)した状態の場合、設定内容を変更することが可能です。(「SETUP ENABLE」スイッチは、タイマースイッチ動作)

なお、編集許可状態は、SETUP「SYSTEM」の「ENABLE OFF」時間経過後、自動的にOFF(設定変更禁止モード)に戻ります。

1.「LOUDNESS MATRIX」 : ラウドネス計測 入力信号選択

各ラウドネス系統での入力信号チャンネル選択を行ない ます。

セットアップ「LOUDNESS CONFIG」の「LD-1/2 AUDIO:」設定にて自動的にチャンネル設定されます。



セットアップ「LOUDNESS CONFIG」の「SPEC:」設定を「CUSTOM」に設定した場合、ラウドネス入 カバスのゲイン設定変更が可能になります。

「BUS4:」は、将来的な予備バスになっており、現状では常に「GAIN = MUTE」としてください。

入力チャンネル : OFF(未指定)、IN-1~4 L/R

ゲイン設定 : MUTE、 0. 80 ~ 1. 60 (0. 01ステップ)



2. 「LOUDNESS CONFIG」 : ラウドネス計測 初期設定

ラウドネス計測の初期設定を行ないます。

基本的に「SPEC:」設定は、「ARIB」にてご使用くださ

い。

SPEC : ラウドネス規格設定

ARIB = ARIB TR-B32での設定(推奨) CUSTOM = 任意設定(パラメータ変更可能)

LD-1 SRC : ラウドネス計測系統1の入力信号種類

選択範囲 = SDI-A、SDI-B、AES、ANALOG

AUDIO : ラウドネス計測系統1の入力音声チャンネル

ステレオ計測 = ST-1~4、DMIX(ダウンミックス)

モノラル計測 = MN-1~4 L/R

サラウンド計測 = SURR (1~6ch=L/R/C/LFE/Ls/Rs)

LD-2 SRC : ラウドネス計測系統2の入力信号種類

選択範囲 = SDI-A、SDI-B、AES、ANALOG

AUDIO: ラウドネス計測系統2の入力音声チャンネル

ステレオ計測 = ST-1~4、DMIX(ダウンミックス)

モノラル計測 = MN-1~4 L/R

サラウンド計測 = SURR (1~6ch=L/R/C/LFE/Ls/Rs)

REF LEV : ターゲットレベル (ARIBモードでは、固定)

選択範囲 = -24.0、-23.0LKFS

ABS GATE : 絶対ゲーティングレベル (ARIBモードでは、固定)

選択範囲 = OFF、-80 ~ -60LKFS (5LKFSステップ)

REL GATE : 相対ゲーティングレベル (ARIBモードでは、固定)

選択範囲 = OFF、-12 ~ -6LKFS (1LKFSステップ)

OVERLAP: オーバーラップ量(ARIBモードでは、固定)

選択範囲 = OFF、50%、75%

TP LEVEL : トゥルーピーク オーバーレベル (ARIBモードでは、固定)

選択範囲 = 0.0 ~ -3.0dBTP(0.1dBTPステップ)

注意 : サラウンド計測で、チャンネルアサインが異なる場合は、セットアップ「LOUDNESS

MATRIX」にて設定変更を行なってください。

3. 「LOUDNESS UTIL」 : ラウドネス計測 付加機能I設定 本機器特有の付加機能を設定します。

リングバッファモードとは、「RING WINDOW:」で指定された時間窓にてラウドネス計測を行なうモードで、例えば、10分設定の場合、現在から過去10分間のゲーティング処理されたラウドネス値を求めるモードです。

(ショートタームは、3秒の時間窓で計測しますが、ゲーティング処理は行なわれません。)

RING WINDOW : リングバッファモードの時間窓設定

選択範囲 = 1 ~ 60min (1minステップ)

RING MODE : リングバッファ動作モード

LINK = STARTスイッチ動作にて計測動作

FREE = フリーランで動作


NUM DISPLAY : ラウドネスメーター表示でのアイテム選択

INTEG = インテグレーテッド ラウドネス値表示 RING = リングバッファでのラウドネス値表示

MTX-2420R DISP: モニターリモートコントローラでの表示するラウドネス系統


選択範囲 = LOUD-1、LOUD-2


6. 系統図




7. 外形寸法図


マトリクス本体







モニター リモート コントローラ



※ 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。